


01-11-2023

Legepladsrapport

Udarbejdet af Jeanette V. Jørgensen



Legepladsrapport for Børnehuset Ammershøj
AMMERSHØJVEJ 2. 4070 KR. HYLLINGE

Indhold

1. Stubbebane.....	3
2. Gyngestativ	4
3. Vandbane.....	4
4. vaskehal	5
5. Bus	6
6. Mudderkøkken	6
7. Hjemmebyg.....	7
8. Rebbane.....	8
9. Lille bord	8
10. Lille hus	9
11. Shelter.....	9
12. Sandkasse mm.	9
13. Lille hus	10
14. "Kasse"	10
15. Dæk.....	10
16. Rør	10
17. Gyng – stor.....	11
18. Legehus.....	11
19. Fodboldmål	12
20. Heste.....	12
21. Rutsjebane	12
22. Andet	13

1. Stubbebane

Obs på en del råd, samt nogle af stubbene har skarpe kanter.



2. Gyngestativ

God idé at stramme møtrikkerne ved sæderne, så fingerklemmer undgås.

Obs på råd i stolperne, synligt jern.

Faldunderlag: OK. Husk jævnligt at rive under gyngen, så underlaget er jævnt fordelt.



3. Vandbane

Ingen bemærkninger



4. Vaskehal

For lange slanger/snore => kvælningsfare

Trykimprægneret stolper anbefales ikke, medmindre de males.

Stikkende søm og skruer

Lidt vakkelvorn

Hjørner/brædder der stikker udover => børnene kan slå hovedet/gå ind i.



5. Bus Vakkelvorn Stikkende skruer Rådden/ødelagt bund => sidde fast og fald	  
6. Mudderkøkken Stikkende skrue Ved "vask" og væg er bordet løst => fingerklemme	 

7. Hjemmebyg

Stikkende søm og skruer

Vakkelvornt



8. Rebbane

Obs på slidt torv



9. Lille bord

Råd og stikkende søm

Vakkelvornt



10. Lille hus Råd i taget	
11. Shelter Fin Dog meget lav hovedhøjde	
12. Sandkasse mm. Obs på begyndende råd Skarpe kanter på tagrenderne Risiko for fingerklemme på kassens låg	

13. Lille hus Råd v. tag To løse brædder	
14. "Kasse" Stikkende skruer => fastsidning, rivning, og er i øjenhøjde for de mindste.	
15. Dæk Ok	
16. Rør Skarpe kanter Obs. Kan flyttes/rykkes => fastklemning af fx fødder	


17. Gyng – stor

Obs. Råd på kanten af faldunderlaget

Obs. På slid på gyngen

Mangler faldunderlag. Der skal være et lag på min 30 cm.

Obs. Ingen legetøj i gyngområdet



18. Legehus

Råd/slid i taget => fingerklemmer



19. Fodboldmål Ok	
20. Heste Langt torv => kvælningsfare	
21. Rutsjebane Obs på råd ved sideområdet Mangler faldunderlag Obs på at der ikke dannes en stor fordybning for enden af banen.	 

22. Andet



Skarpe kanter i "hullerne"



Skarpe metal hjørner/kanter



Mange stikkende ender på hegnet



Obs på at de kan gå/tages fra hinanden og medføre fastklemning



Stikkende skruer



Stikkende hegn